انفجار جوال في وجه فتاة خلال تغيير البطارية



◄كشفت كاميرا مراقبة داخل حافلة في الصين لحظات اشتعال هاتف جوال بعد انفجاره في وجه فتاة خلال قيامها بتغيير البطارية.

وقالت صحيفة (ديلي ميل) أن الفتاة قامت على الفور بالوقوف والركض نحو باب الخروج من الحافلة وهي تحمل هاتفها المشتعل.

واضافت الصحيفة قائلة ان بقية الركاب اصيبوا بالهلع بعد مشاهدة الجوال المشتعل وغادروا الحافلة ومعهم السائق مشيرة إلى أن سلطات بلدة سيشوان حيث جرت الواقعة استغلت الفرصة للتنبيه على المواطنين عدم شراء بطاريات رخيصة الثمن لجوالاتهم لم يتم اختبار جودتها بشكل رسمي.⊲